



**ADMINISTRAȚIA DE STAT A AVIAȚIEI CIVILE
A REPUBLICII MOLDOVA**

ORDIN nr. 08/GEN

din 16 ianuarie 2007
Chișinău

**Cu privire la suspendarea Certificatului
de operator aerian MD 006 eliberat
Firmei „Aeriantur-M” S.R.L.**

În urma accidentului aeronautic care a avut loc pe data de 09 ianuarie 2007 la aterizare pe aeroportul Ballad (Irak) cu aeronava AN-26B-100 ER-26068 al C.A. „AERANTUR-M” SRL, această companie nu mai corespunde condițiilor care au stat la baza certificării operatorului aerian stabilite de Reglementările aeronautice civile RAC-AOC Certificarea operatorilor aerieni RAC-AOC 0035 (d) și prezintă temeii suficient pentru a califica activitatea operațională a C.A. „Aeriantur-M” S.R.L. drept necorespunzătoare cerințelor pentru efectuarea operațiunilor de transport aerian de pasageri și mărfuri. Avînd în vedere aceasta, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1), lit. m) din Legea aviației civile a Republicii Moldova, pct. 1) din Regulamentul Administrației de Stat a Aviației Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1057 din 19.10.1998, prevederilor Reglementărilor aeronautice civile RAC-AOC Certificarea operatorilor aerieni RAC-AOC 0160 (1)(a),

ORDON:

1. Se suspendă valabilitatea Certificatului de operator aerian MD 006 eliberat Firmei „Aeriantur-M” S.R.L., începînd cu data de 16 ianuarie 2007.
2. Se Interzice efectuarea operațiunilor de transport aerian comercial de pasageri și mărfuri în perioada suspendării Certificatului de operator aerian. Nerespectarea interdicției conduce la revocarea imediată a Certificatului de operator aerian.
3. Suspendarea Certificatului de operator aerian MD 006 poate fi ridicată după înlăturarea neajunsurilor și aducerea parametrilor activității la nivelul standardelor stabilite.
4. Prezentul Ordin intră în vigoare din data semnării și urmează să fie pus la dispoziția Firmei „Aeriantur-M” S.R.L. contra semnătură.

Director general

Valentin VIZANT