



# ADMINISTRAȚIA DE STAT A AVIAȚIEI CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA

## DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ

**DO – 02 – 25/05/2009**

**Cu privire la modificarea Directivei operaționale DO-01-31/03/2009**

1. Prezenta Directivă operațională este emisă în conformitate cu Legea aviației civile a Republicii Moldova nr. 1237-XIII din 09.07.1997 și Regulamentul Administrației de Stat a Aviației Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova № 1057 din 19.10.1998.
2. Directiva operațională DO-01-31/03/2009 „Cu privire la măsurile în cazurile de aterizare a aeronavelor cu RVR de minimum 550 m.” se modifică după cum urmează:  
  
Punctul 3 lit. b) al Anexei la Directiva operațională DO-01-31/03/2009 „Măsurile în cazurile de aterizare a aeronavelor în aeroporturile internaționale ale Republicii Moldova cu RVR de minimum 550 m.” se expune în următoarea redacție:  
  
„b) în cazurile aterizărilor aeronavelor sub minimele stabilite, să investigheze cazurile respective în conformitate cu cerințele stabilite, să determine cauzele acestora și măsurile corective corespunzătoare. Raportul final să fie prezentat ASAC RM și să includă, în cazul în care este posibil, descifrarea convorbirilor echipajului aeronavei în cabină și cu controlorii de trafic aerian ai DTA.”.
3. Prezenta Directivă intră în vigoare din data semnării.

Prim-vice-director general

Iurie ZIDU